


長野県 とうみ たなか とうぶ
東御市 田中小学校校区・東部中学校 (通学路要対策箇所)



① 国道18号（常田交差点）

【状況】大型車の通過が多く、横断者が危険である。



【対応内容】交差点内の安全対策

① 県道東部望月線（常田南交差点）

【状況】交差点内の右左折車が多いため、横断者が危険である。



【対応内容】交差点内の安全対策

② 県道東部望月線（田中地区～加沢地区）

【状況】交通量が多く歩行スペースが狭いため、歩行者が危険である。



【対応内容】道路改良・歩道の設置

③ 市道田中・西海野線（田中小学校南側市道）

【状況】スピードを出して通過する車両が多く、歩行者が危険である。



【対応内容】注意喚起表示の設置（H28 実施）

④ 市道県・東深井線（市役所西側市道）

【状況】交通量が多く、横断が危険である。



【対応内容】注意喚起表示の設置（R3 実施）

① 東部中 市道田中・祢津線（サンテラス西側）

【状況】スピードを出して通過する車両が多く、歩行者が危険である。



【対応内容】注意喚起表示の設置（H29 実施）