


長野県 とうみ しげの
東御市 滋野小学校校区 (通学路要対策箇所)



① 県道東御孺恋線（大石消防庫付近）

【状況】横断歩道部に歩行者の待機場所が無く、危険である。



【対応内容】人溜りスペースの整備

② 市道滋野 446 号線（県道東御孺恋線交差点）

【状況】交差点部分の見通しが悪く、危険である。



【対応内容】注意喚起表示の設置（H30 実施）

③ 市道金井・片羽線（県道地下道付近）

【状況】住宅が密集した交差点のため、見通しが悪く歩行者が危険である。



【対応内容】注意喚起表示の設置（H28 実施）

④ 市道 446 号線（滋野保育園付近）

【状況】スピードを出して通過する車両が多く、歩行者が危険である。



【対応内容】道路改良・歩道の設置（H27 実施）

⑤ 市道赤岩・原口線

【状況】道路が狭く見通しが悪いため、歩行者が危険である。



【対応内容】グリーンベルトの設置

⑥ 県道東御孺恋線（滋野郵便局付近）

【状況】交通量が多く、歩行者が危険である。（死亡事故発生）。



【対応内容】グリーンベルトの設置（H24 一部実施）

赤枠 対策予定 緑枠 対策実施済