

東御市通学路交通安全プログラム
対策箇所一覧表

東御市教育委員会
令和6年3月現在

校区	番号	箇所名	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策年度
田中小学校	①	国道18号・県道東部望月線 (常田交差点・常田南交差点)	大型車の通過や交差点内の右左折が多く、横断者が危険である。	交差点内の安全対策	国・長野県	令和4年度
	②	県道東部望月線 (田中地区～加沢地区)	交通量が多く歩行スペースが狭いため、歩行者が危険である。	道路改良・歩道の設置	長野県	令和5年度
	③	市道田中・西海野線 (田中小学校南側市道)	スピードを出して通過する車両が多く、歩行者が危険である。	注意喚起表示の設置	東御市	平成28年度 令和3年度
	④	市道県東深井線 (市役所西側交差点)	交通量が多く、横断が危険である。	注意喚起表示の設置	東御市	令和3年度
滋野小学校	①	県道東御嬭恋線 (大石消防庫付近)	横断歩道部に歩行者の待機場所が無く、危険である。	人溜りスペースの整備	長野県	令和3年度 (令和4年度完了)
	②	市道滋野446号線 (県道東御嬭恋線交差点)	交差点部分の見通しが悪く、危険である。	注意喚起表示の設置	東御市	平成30年度
	③	市道金井・片羽線 (県道地下道付近)	住宅が密集した交差点のため、見通しが悪く歩行者が危険である。	注意喚起表示の設置	東御市	平成28年度
	④	市道滋野446号線 (滋野保育園付近)	スピードを出して通過する車両が多く、歩行者が危険である。	道路改良・歩道の設置	東御市	平成27年度
	⑤	市道赤岩・原口線	道路が狭く見通しが悪いため、歩行者が危険である。	グリーンベルトの設置	東御市	令和4年度～ (令和5年度完了)
	⑥	県道東御嬭恋線 (滋野郵便局付近)	交通量が多く、歩行者が危険である。(死亡事故発生)	(グリーンベルトの設置) 注意喚起表示の設置	長野県	一部実施:平成24年度
祢津小学校	①	市道常田新張線 (金井地区)	道路が狭く見通しが悪いため、歩行者が危険である。	道路改良・歩道の設置	東御市	令和元年度～ (令和5年度完了)
	②	浅間サンライン (東部湯の丸I.C南交差点)	交差点の右左折車が多いため、横断者が危険である。	歩車分離式信号の設置	長野県	平成25年度
	③	市道原口・栗林線 (西宮公民館東側市道)	道路が狭く歩道設置ができないため、歩行者が危険である。	グリーンベルトの設置	東御市	平成25年度
和小学校	①	市道県東深井線 (日向が丘区)	道路が狭く交通量が多いため、歩行者が危険である。	道路改良・歩道の設置	東御市	平成27年度～ (令和4年度完了)
	②	市道152号線 (和保育園南側市道)	和保育園の送迎や地元通過交通により、交通量が多く、歩行者が危険である。	道路改良・歩道の設置	東御市	平成30年度
	③	県道大屋停車場田沢線 (市道県・東深井線との交差点北側付近)	道路が狭く交通量が多いため、歩行者が危険である。	グリーンベルトの設置	長野県	平成24年度
	④	市道本海野・田沢線 (海野宿入口交差点)	道路が狭く交通量が多いため、歩行者が危険である。	道路改良・歩道の設置	東御市	令和5年度～ (関係者協議)
	⑤	市道県東深井線 (曾根区成沢川東側付近)	道路が狭く交通量が多いため、歩行者が危険である。	道路改良・歩道の設置	東御市	令和5年度～
北御牧小学校	①	県道羽毛山大日向線 (東京電力羽毛山取水口～みまき大橋)	落石・倒木の危険性が高く、歩行者が危険である。	パトロールの強化 落石等防止柵の設置	長野県	随時実施 一部実施(H27年度)
	②	県道御牧原大日向線 (北御牧小学校入口～御牧原入口)	落石・倒木の危険性が高く、歩行者が危険である。	パトロールの強化	長野県	随時実施
	③	県道諏訪・白樺湖・小諸線 (北御牧庁舎付近)	見通しが悪く、スピードを出して通過する車両が多く、歩行者が危険である。	歩道の設置	長野県	一部実施:令和5年度
東部中学校	①	市道田中・祢津線 (サンテラスホール西側)	スピードを出して通過する車両が多く、歩行者が危険である。	注意喚起表示の設置	東御市	平成29年度
全校共通	①	地下道(市内通学路)	地下道内が暗く、防犯面で危険である。	防犯カメラの設置	東御市	令和元年度

※中学校通学路の要対策箇所は、小学校通学路と重なる箇所が多いことから、一部小学校校区の中で掲載する。