

道路メンテナンス事業 深井橋9号修繕工事

平面図 (1 : 30)

橋面

下面

下面

断面図 (1 : 10)

ひびわれ塗布工


| 橋台下面 | 幅 (mm) | 延長 (m) |
|--------|--------|---------|
| 1 | 0.2 | 0.80 |
| 2 | 0.2 | 0.50 |
| 3 | 0.2 | 0.50 |
| 4 | 0.2 | 0.45 |
| 5 | 0.3 | 0.80 |
| 6 | 0.3 | 0.30 |
| ひびわれ平均 | | 0.23 mm |
| 延長合計 | | 3.35 m |

ポリマーセメントモルタル

- ① 断面修復工 : $0.2 \times 0.6 \times 0.06 = 0.007 \text{ m}^3$
 ② 断面修復工 : $0.4 \times 0.4 \times 0.06 = 0.010 \text{ m}^3$
 ③ 断面修復工 : $3.0 \times 0.2 \times 0.06 = 0.036 \text{ m}^3$


| ※はつり数量含む はつり量3cm未満 | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|----------------------|--------|----------------------|
| 番号 | 幅 (m) | 延長 (m) | 面積 (m ²) | 深さ (m) | 体積 (m ³) |
| 1 | 0.20 | 0.60 | 0.120 | 0.06 | 0.007 |
| 2 | 0.40 | 0.40 | 0.160 | 0.06 | 0.010 |
| 3 | 3.00 | 0.20 | 0.600 | 0.06 | 0.036 |
| はつり量3cm以上6cm未満 | | 0 | | | |
| はつり量6cm以上 | | 0.380 | | | |
| 左管工合計体積 | | | | | 0.053 |
| 延長合計 | | | | | 3.35 m |

橋面 (Co舗装)



表層工 (Co舗装) V=0.3m³
 アンカーフィン (D10-L350)

水路



水路

