


長野県 とうみ ねっ 東御市 衾津小学校校区 (通学路要対策箇所)



① 市道常田・新張線（金井地区）

【状況】道路が狭く見通しが悪いため、歩行者が危険である。



【対応内容】道路改良・歩道の設置

② 浅間サンライン（東部湯の丸IC南交差点）

【状況】交差点の右左折車が多いため、横断者が危険である。



【対応内容】歩車分離式信号の設置（H25 実施）

③ 市道原口・栗林線（西宮公民館東側市道）

【状況】道路が狭く歩道設置ができないため、歩行者が危険である。



【対応内容】グリーンベルトの設置（H25 実施）

赤枠 対策予定 緑枠 対策実施済