


とうみ きたみまき
長野県 東御市 北御牧小学校校区 (通学路要対策箇所)



① 県道羽毛山大日向線（東電取水口～みまき大橋）

【状況】落石・倒木の危険性が高く、危険である。



【対応内容】パトロールの強化（随時実施）
落石等防止柵の設置（H27一部実施）

② 県道御牧原大日向線（北御牧小学校～御牧原）

【状況】落石・倒木の危険性が高く、危険である。



【対応内容】パトロールの強化（随時実施）

③ 県道諏訪・白樺湖・小諸線（北御牧庁舎付近）

【状況】見通しが悪く、スピードを出して通過する車両が多く、歩行者が危険である。



【対応内容】歩道の設置

赤枠 対策予定 **緑枠** 随時実施