

学校名	建物区分	建築年	構造等	診断 年度	補強工事 実施年度	IS構造 耐震指数	R5	R6	R7
田中小学校	普通教室棟	S49	RC	H19	H20	0.79			
	特別教室棟	S50	RC	H21	H22	0.87			
	管理棟	S50	RC	H21	－	0.95			
	体育館	H19	S	※新耐震基準に準じる					
滋野小学校	普通教室棟	S52	RC	H10	－	0.87			
	普通教室棟	H3	RC	※新耐震基準に準じる					
	特別教室棟 管理棟	S52	RC	H10	－	0.83			
	体育館	S53	S	H10	－	1.33			
柵津小学校	普通教室棟	S56	RC	H20	－	0.92			
	特別教室棟 管理棟	S56	RC	H20	－	1.35			
	体育館	S57	S	H12	H12	0.86			
和小学校	普通教室棟	S54	RC	H11	H11	0.97			
	特別教室棟	S56	RC	H11	H11	0.91			
	管理棟	S56	RC	H11	H11	0.84			
	体育館	S56	S	H11	H11	4.23			
北御牧小学校	教室棟	S54	RC	H8	H8	0.72			
	管理棟	S54	RC	H8	H8	0.91			
	体育館	H6	W	※新耐震基準に準じる					
東部中学校	普通教室棟 特別教室棟	H14	RC	※新耐震基準に準じる				トイレ改修Ⅰ期 (R5繰越事業)	トイレ改修Ⅱ期 (実施予定)
	体育館	H15	S	※新耐震基準に準じる				トイレ改修Ⅰ期 (R5繰越事業)	
北御牧中学校	普通教室棟	H13	RC	※新耐震基準に準じる					
	特別教室棟 管理棟	H13	RC	※新耐震基準に準じる					
	体育館	H14	S	※新耐震基準に準じる					