

令和7年度通学路危険対策箇所の進捗状況

【 和地区 】

番号	箇所名・住所	通学路の状況(要望)	分類	対策内容	令和7年度現在 実施状況、他機関への要望状況 等
1	【市道原口栗林線】 学校正門前横断歩道	・朝の時間帯に交通量が多く、スピードを出している車が多い。 ・駐車場に止めず、道路に一時停車して児童をおろす様子がある。 →学校ではオクレンジャーで保護者に呼び掛け、児童にも安全指導を行った。横断歩道の線を明瞭化してもらいたい。啓発看板などの設置をしてもらいたい。	交通安全	・学校と安協・生活環境課において看板内容を検討し、啓発看板を設置する。 ・車道と歩道の境にガードパイプを設置する。	検討中 ・啓発看板を設置しました。 ・ガードパイプについては、状況に応じて検討します。