

平成24年度 東御市下水処理場の放射能濃度

(Bq/kg)

測定箇所	検体	採取日	ヨウ素 -131	セシウム -134	セシウム -137	測定機関 ※
東部浄化センター	脱水ケーキ	H24.4.20	不検出	不検出	不検出	1
		H24.5.25	200	不検出	不検出	1
		H24.5.31	160	不検出	不検出	1
		H24.6.15	21	不検出	不検出	1
		H24.6.22	不検出	不検出	不検出	1
		H24.7.13	不検出	不検出	不検出	1
		H24.8.17	不検出	不検出	不検出	1
		H24.9.14	38	不検出	不検出	1
		H24.10.19	不検出	不検出	不検出	1
		H24.11.16	不検出	不検出	不検出	1
		H24.12.14	不検出	不検出	不検出	1
		H25.1.18	不検出	不検出	不検出	1
		H25.2.15	不検出	不検出	不検出	1
H25.3.15	不検出	不検出	不検出	1		
川久保浄化センター	汚泥	H24.6.13	不検出	不検出	不検出	2
寺坂住宅団地コミュニティープラント	汚泥	H24.6.13	不検出	不検出	不検出	2
山崎地区コミュニティープラント	汚泥	H24.6.13	不検出	不検出	不検出	2
白樺池コミュニティープラント	汚泥	H24.6.13	不検出	不検出	不検出	2
常満地区合併処理施設	汚泥	H24.6.13	不検出	不検出	不検出	2
玉の井地区合併処理施設	汚泥	H24.6.16	不検出	不検出	不検出	2
金井地区農業集落排水処理施設	汚泥	H24.6.13	不検出	不検出	不検出	2
田沢地区農業集落排水処理施設	汚泥	H24.6.13	不検出	不検出	不検出	2
新屋地区農業集落排水処理施設	汚泥	H24.6.13	不検出	不検出	不検出	2
東上田地区農業集落排水処理施設	汚泥	H24.6.13	不検出	不検出	不検出	2
別府地区農業集落排水処理施設	汚泥	H24.6.13	不検出	不検出	不検出	2
滋野地区農業集落排水処理施設	汚泥	H24.6.13	不検出	不検出	不検出	2
和南部地区農業集落排水処理施設	汚泥	H24.6.13	不検出	不検出	不検出	2
八重原地区農業集落排水処理施設	汚泥	H24.6.13	不検出	不検出	不検出	2
下八重原地区農業集落排水処理施設	汚泥	H24.6.13	不検出	不検出	不検出	2
羽毛山地区農業集落排水処理施設	汚泥	H24.6.13	不検出	不検出	不検出	2
活性水田沢工場	液肥(活性水)	H24.5.24	不検出	不検出	不検出	2
		H24.8.17	不検出	不検出	不検出	2
活性水サンテラスホール貯留槽	液肥(活性水)	H24.5.24	不検出	不検出	不検出	2

※測定機関

1: 株式会社科学技術開発センター

2: 株式会社東信公害研究所